


省水利厅随机抽查全流程公开情况表

抽查事项名称	尼尔基区航电建设 工程	随机抽查单位名称	黑龙江航道局尼尔基 区航电建设工程指 挥部	抽查监督人员签字	
统一社会信用代码或注册号		法定代表人姓名及联系电话	姓名: 赵国镇 电话: 15146016333	抽查监督人员签字	于洪全
随机抽取执法人员	姓名	行政执法证编号	职务	抽查监督人员签字 于洪全	
	于达	00180002	省水利厅水保处处长		
	杨波	0200180010	省水利厅水保处副处长		
检查结果和处理意见	水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现 严重问题。 检查中发现的主要问题: 1. 管理站外东侧截排水沟出口无防冲和消能措施; 2. 管理站西侧围墙下埋橡胶排水管出口无消能措施,已 出现冲刷沟; 3. 管理站院区部分绿化区域植被成活率不高,存在裸露 地面,存在水土流失隐患。 处理意见: 1. 对管理站外东侧截排水沟出口边坡和沟底防护砌; 2. 对管理站西侧围墙下埋橡胶排水管出口采取消能措施; 3. 按方案设计要求尽快对绿化区域补植,加强管护。				
检查人员签字	于达 杨波		检查日期	2020.10.12	
被抽查单位法定代表人(或授权委托人)签字及盖章	 赵国镇		 填报处室盖章		
说明	1. 被抽取单位法定代表人不在现场委托他人签字的,要出具授权委托书 2. 检查结果包括: (1) 未发现问题; (2) 未按规定公示应当公示的信息; (3) 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假; (4) 通 过登记的住所(经营场所)无法联系; (5) 不配合核查情况严重; (6) 发现问题已责令改正; (7) 未发现开展本次抽查 涉及的经营活动; (8) 发现问题待后续处理。上述 8 种情况是按市场监管局提供填写,各处室可结合实际情况自行调整。				